

**Harder & Steenbeck 127912 - Dysza 0,15 mm do aerografów H&S****Cena :****91,00 PLN**Producent : **Harder & Steenbeck**Dostępność : **Na zamówienie (Oczekiwanie: 7~14 dni)**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji****On individual order****Harder & Steenbeck 127912 - Dysza 0,15 mm do aerografów H&S**

Dysza 0,15 mm z teflonową uszczelką przeznaczona do aerografów firmy Harder & Steenbeck.

nr. katalogowy producenta - 127912

rozmiar dyszy - 0,15 mm

pasuje do modeli Ultra, Evolution, Infinity i Grafo

Jeśli dysza w aerografie jest skrzywiona, pęknięta lub zgnieciona aerograf nie będzie działał prawidłowo. Należy w takim przypadku wymienić dyszę na nową. Objawy takie jak plucie farbą, zatykanie aerografu, nieregularny strumień farby, duży rozkurz mogą wskazywać na uszkodzenie dyszy. Należy dokładnie wyczyścić aerograf i obejrzeć dyszę, najlepiej pod lupą. Jeśli nie wykazuje śladów uszkodzeń możliwe że wystarczy wymiana uszczelki dyszy.

Dobranie odpowiedniego rozmiaru dyszy, igły i osłony jest bardzo ważne. Wszystkie te elementy muszą być tego samego rozmiaru żeby aerograf pracował prawidłowo. Założenie różnych rozmiarów elementów może doprowadzić do uszkodzenia np. dyszy przez włożenie do niej zbyt grubej igły. Dyszę produkcji Harder & Steenbeck można łatwo rozróżnić po ilości rowków na korpusie. Dysza 0,15 mm ma jeden cieniutki rowek. Na końcu odpowiadającej jej iglicy znajdziemy przetłoczenie z jedną grubszą linią w środku..

Producent: **Harder & Steenbeck** (Niemcy)

#jadarModel, Warszawa, #SklepModelarski, 03-45 Warszawa, Ratuszowa 11 lok. 243, Raj dla modelarzy



---