


**HGW 248026 1/48 (na zamówienie) Hurricane - Stencils (Wet Transfers)****Cena :****26,00 PLN**Producent : **HGW**Dostępność : **Na zamówienie (Oczekiwanie: 2-4 tygodnie)**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji****On individual order****HGW 248026 1/48 Hurricane - Stencils**

Największym problemem związanym z używaniem zwykłych kalkomanii jest lakier, który tworzy błyszczącą warstwę wokół kalkomanii. Z klasycznymi kalkomaniami ciężko jest pracować w taki sposób, aby ta folia była niewidoczna i nie da się osiągnąć dobrego efektu w przypadku powierzchni metalicznych. OK, na rynku są suche transfery, ale praca z nimi jest też dość niewygodna, ciężko je dobrze ułożyć, a modelarz ma tylko jedną szansę.

Mokre transfery HGW są podobne do zwykłych kalkomanii. Można je przesuwać podczas procesu mocowania i znaleźć najlepszą pozycję. Następnie wystarczy wypchnąć wodę spod transferu, pozostawić do wyschnięcia na kilka godzin, zdjąć folię transferową i gotowe. Tylko tekst lub symbol pozostają przyklejone do powierzchni.

Instrukcje:

1. Wytnij wymaganą część.
2. Namocz w gorącej wodzie i poczekaj, aż kalkomania oderwie się od papieru bazowego.
3. Zastosuj jako zwykłą naklejkę.
4. Wypchnij wodę spod naklejki.
5. Pozostaw do wyschnięcia na 2-3 godziny.
6. Zdejmij folię transferową i wodą zmyj plamy po kleju.

Producer: **HGW** (Czechy)

# STENCILS WET TRANSFER

MADE IN CZECH REPUBLIC

## 1/48

1. Cut the required part.
2. Soak in hot water and wait till the decal loose its base-paper.
3. Apply as regular decal.
4. Push the water from below the decal.
5. Let it dry for 6-8 hours.
6. Remove the transfer foil and clean the glue stains with water.



# JadarHobby

Hawker HURRICANE

## STENCILS

248026

[WWW.HGWMODELS.CZ](http://WWW.HGWMODELS.CZ)

**1a 920872**

**WET TRANSFER**

**HAWKER HURRICANE Mk.II 1/48**

**WWW.HGWMODELS.CZ**

**30% 70%** COMPLANT INTERFERE GLEWY OKTAVE

**7a**

**30% 70%** COMPLANT INTERFERE GLEWY OKTAVE

**20a**

**34**

**21a**

**15a**

**19a**

**30% 70%** COMPLANT INTERFERE GLEWY OKTAVE

**8a**

**7a**

**6a**

**6a**

**2a**

**10a**

**11a**

**3a**

**4a**

**5a**

**13a**

**14a**

**17a**

**18a**

**19a**

**22a**

**23a**

**24a**

**25a**

**26a**

**27a**

**28a**

**29a**

**30a**

**31a**

**32a**

**33a**

**34**

**35a**

**36a**

**37a**

**38a**

**39a**

**40a**

**41a**

**42a**

**43a**

**44a**

**45a**

**46a**

**47a**

**48a**

**49a**

**50a**

**51a**

**52a**

**53a**

**54a**

**55a**

**56a**

**57a**

**58a**

**59a**

**60a**

**61a**

**62a**

**63a**

**64a**

**65a**

**66a**

**67a**

**68a**

**69a**

**70a**

**71a**

**72a**

**73a**

**74a**

**75a**

**76a**

**77a**

**78a**

**79a**

**80a**

**81a**

**82a**

**83a**

**84a**

**85a**

**86a**

**87a**

**88a**

**89a**

**90a**

**91a**

**92a**

**93a**

**94a**

**95a**

**96a**

**97a**

**98a**

**99a**

**100a**

**Jadar Hobby**

HGW